

FR LUNETTES DE SECURITE

INFORMATION UTILISATEUR

Reportez-vous à l'étiquette / au marquage du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et aux exigences générales de la norme EN166:2001 (en l'ET167:2002, EN172:1994 +A1:2000 +A2:2001).

Stockez les lunettes dans un endroit sec à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil. Les lunettes doivent être transportées avec précaution, dans son emballage d'origine. Évitez les chocs et les chutes d'objets lourds sur les lunettes. Les verres doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse ou rincés régulièrement. Sécher avec un chiffon doux. Ne jamais nettoyer à sec ni utiliser d'alcools; Désinfectez régulièrement avec un désinfectant domestique qui adoucit et rincez soigneusement.

Marquage oculaire:

Numéro d'échelle (le cas échéant): X-Y
(Code et échelle numéros pour les filtres à ultraviolets - EN170: 2-Y
(Code et échelle numéros pour les filtres ultraviolets avec une bonne reconnaissance des couleurs - EN170: 2C-Y
(Code et échelle numéros pour les filtres solaires à usage industriel - EN172: 5-Y
Identification du fabricant: PW
Classe optique: 1
Symbole de résistance mécanique: F / B / FT
Résistance aux dommages de surface par des particules fines (facultatif): K
Résistance au brouillard des oculaires (facultatif): N

Marquage de la monture :

Identification du fabricant: PW Le numéro de norme: EN166
Domaine d'utilisation - Splash liquide / Particules de poussière / Gaz et poussières fines: 3/4/5 (facultatif)
Symbole pour les impacts / températures extérieures: F / B / FT

Symbole pour les champs d'utilisation:

Code	La désignation	Description du domaine d'utilisation
Aucun	De base	Dangers et dangers mécaniques non spécifiés liés aux rayonnements ultraviolets, vibrations, infra-rouges et solaires.
3	Liquides	Liquides (gouttelettes ou éclaboussures)
4	Grandes particules de poussière	Poussière avec une granulométrie d'au: >5µm
5	Particules de gaz et particules fines	Gaz, vapeurs, sprays, fumées et poussières avec une granulométrie <5µm
8	Arc électrique de court-circuit	Arc électrique en cas de court-circuit des équipements électriques
9	Métaux en fusion et solides chauds	Éclaboussures de métal fondu et pénétration de solides chauds

Code	Exigences en matière de résistance mécanique
S	Robustesse accrue (Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Faible impact énergétique (Ø6 mm / 45 m/s)
B	Impact sur l'énergie moyenne (Ø6 mm / 120 m/s)
A	Impact énergétique élevé (Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Faible impact énergétique aux températures extrêmes -5°C / +55°C
BT	Impact sur l'énergie moyenne aux températures extrêmes -5°C / +55°C

Télécharger la déclaration de conformité à www.portwest.com/declarations

PL OKULARY OCHRONNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wszelka produkcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wyprodukach oraz w Instrukcji użytkownika mają zastosowanie do danego produktu. Wszystkie produkty są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz z zasadniczymi wymaganiami Normy EN166:2001 (oznaczenie EN166:2001, EN172:1994 +A1:2000 +A2:2001)

Należy zachować w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i z dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego. Ten rodzaj ochronny opowinąć bez przewyższyć w sposób ostrożny i w jego oryginalnym opakowaniu. Należy używać do usterenia lub sprządku ściągaczem alergicznym u osób wrażliwych w czasie kontaktu ze szkłem. Srodki ochrony oczy przed cząstkami i w wysokiej prędkości nożowne na standardowych okularach lekarskich mogą spowodować przeniesienie drożdzy i zagnieżdzenie dla wzroku użytkownika. Jeżeli zachodzi konieczność ochrony przed cząstkami o wysokiej prędkości w ekstremalnych temperaturach, należy wtedy zastosować ochronnik oczy emakulowany litem 2 zaraz po literze oznaczającej poziom ochrony przed uderzeniem, na przykład FT, BT lub AT, jeżeli po literze oznaczającej poziom ochrony przed uderzeniem nie występuje litera.

1. Numer skali (jeśli ma zastosowanie): X-Y
(kod i numer skali dla filtrów ultrawioletowych - EN170: 2-Y
(kod i numer skali dla filtrów ultrawioletowych z dobrą rozpoznawalnością kolorów - EN170: 2C-Y
(kod i numer skali dla filtrów przeciwsłonecznych do stosowania w przemyśle - EN172: 5-Y
Identyfikacja producenta: PW
Klasa optyczna: 1
Symbol odporności mechanicznej: F/B/FT
Odporność na zaparowanie okulara (opcjonalna): K
Odporność na brouillard des okulara (opcjonalna): N

Oznakowanie na oprawie:
Numer skali (jeśli ma zastosowanie): X-Y
Przeznaczenie – Odkryty okcie / Części pływ / Gazy i cząstki drobine: 3/4/5 (opcjonalna)
Symbol dla ochrony przed temperaturami / wyścigami: F/B/FT/BS

Kod	Przeznaczenie	Opis pola zastosowania
Zaden	Podstawowe	Neoclezione zagrożenia mechaniczne oraz zagrożenia związane z promieniowaniem ultrafioletowym, widzialnym, podczernym i słonecznym.
3	Ciecze	Ciecze (kapkle lub upadki)
4	Duże cząstki pyłu	Pył o wielkości cząstek > 5µm
5	Gaz i małe cząstki pyłu	Gazy, opary, spraye, dymy i pył o wielkości cząstek < 5µm
8	Łościsławka lub elektryczny łuk	Łuk elektryczny jest powodowany przez krótkie zwarzenie w urządzeniach elektrycznych
9	Stopiony metal i gorące cząstki stałe	Odkryty stopiony metal i penetracja przez gorące cząstki

Kod	Wymagania odnośnie właściwości mechanicznych
S	Podwyższona odporność (Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Uderzenie o niskiej energii (Ø6 mm / 45 m/s)
B	Uderzenie o średniej energii (Ø6 mm / 120 m/s)
A	Uderzenie o wysokiej energii (Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Uderzenie o niskiej energii w ekstremalnych temperaturach -5°C / +55°C
BT	Uderzenie o średniej energii w ekstremalnych temperaturach -5°C / +55°C

Declaracje zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

HU VÉDŐSZEMÜVEG

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Közvetlenül a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szerepel, hogy mely normák és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az (EU) 2016/425 rendelet irányelv és az EN166:2001 (és EN170: 2002, EN172:1994 +A1:2000 +A2:2001) szabványi követelmények.

Tárolja szemüveget száraz helyen, szobahőmérsékleten és napfénytől védett helyen. A terméket mindig az eredeti csomagolásban kell szállítani. Kerülje a beütédeket és egyéb nehéz tárgy ráesését. A lecsúszt vagy csúszás elkerülése érdekében mindig használjon megfelelő tisztítószerrel. Soha ne érintse közvetlenül a szemét, különbe a szemét. Fertőtlenítse rendszeresen háztartási vagy egészségügyi fertőtlenítővel, utána öblítse le.

Lencse jelölés:
Skála szám (csak adott esetben): X-Y
(Kód és skála szám ultraviolettá szűrő: - EN170: 2-Y
(Kód és skála szám ultraviolettá szűrő, jó szín felismerés: - EN170: 2C-Y
(Kód és skála szám napfénytűrő (ipari felhasználásra) - EN172: 5-Y
Gyártó azonosítója: PW

Mechanikai ellenállás ellenőrzése: F/B/FT/BS
Ellátás ellen a vízpárolgás elleni akciózt felületi kezelés (opcionális): K
Ellátás elleni ellenőrzés (opcionális): N

Keret jelölés:
A gyártó azonosítója: PW
Szűrőanyag: EN166
Felhasználási terület: folyadék fűzés / por / szomszék / gáz / és fém porok 3/4/5 (opcionális)
Behatárolt / extrém időjárási körülmények jelölése: F/B/FT/BS

A felhasználási területek jelölései:

Kod	Meghatározás	Felhasználási terület leírása
Egyik sem	Általános	Az ultraviolett, az infravörös és a nap sugarak által okozott nem meghatározott mechanikai és egyéb veszélyek.
3	Folyadékok	Folyadékok (cseppek vagy fűzőcseppek)
4	Nagy porzomszék	Py, amelynek részecskemérete > 5 µm
5	Gáz és finom porzomszék	Gázok, gőzök, permetek, füst és por részecskeméret < 5 µm
8	Rövidáramú elektromos ív	Elektromos beütések által okozott elektromos ív rövidzárlati miatt
9	Övadt fém és forró szilárd anyagok	Övadt fém fűzés és forró szilárd anyagok behatolása

Kod	Mechanikai ellenállás ellenőrzése
S	Megnövekedett robusztuság (Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Alacsony energiájú hatás (Ø6 mm / 45 m/s)
B	Közepes energiájú hatás (Ø6 mm / 120 m/s)
A	Nagy energiájú hatás (Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Alacsony energiájú hatás extrém hőmérsékleten -5°C / +55°C
BT	Közepes energiájú hatás extrém hőmérsékleten -5°C / +55°C

Töltse le a megfelelő eljárási nyilatkozatot a www.portwest.com/declarations

CZ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

Podrobné informace o odpovídajících normách nalezete na štítku produktu. Použijí se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak v této příručce. Všechny tyto výrobky splňují požadavky norem EN166:2001 (EN170:2002, EN172:1994 +A1:2000 +A2:2001)

Skladujte v původním balení na suchém místě při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním zářením. Vynárejte se nárazům a padáním těžkých předmětů na brýle. Zmijte čistit mydlovou vodou, osušte měkkým hadříkem. Nikdy nečistě suché. Pravidelně čistěte dezinfekčním prostředkem, poté důkladně opláchněte.

Označení brýlí
Číslo stupnice (je-li uplatněno): X-Y
(Kód a číslo stupnice pro ultrafialové filtry - EN170: 2-Y
(Kód a číslo stupnice pro ultrafialové filtry s dobrou barvou rozpoznání - EN170: 2C-Y
(Kód a číslo stupnice pro protislné filtry pro průmyslové využití - EN172: 5-Y
Identifikace výrobce: PW

Optická třída: 1
Symbol pro mechanickou pevnost: F/B/FT
Odpodnost vůči poškození povrchu jemnými částicemi (volitelně): K
Odpodnost vůči zamlžnění (volitelně): N

Označení ramene:
Identifikace výrobce: PW
Norma: EN166
Oblast použití - rozstřik tekutin / částic prachu / plynu i jemného prachu: 3/4/5 (volitelně)
Symbol pro dopady / extrémní teploty: F/B/FT/BS

Kod	Označení	Popis oblasti použití
Zaden	Základní	Neúmyslné mechanické nebezpečí a nebezpečí vyplývající z ultrafialového, viditelného, infračerveného a slunečního záření.
3	Kapaliny	tekutina (kapky nebo postřikání)
4	Velké prachové částice	Prach s velikostí částic větší než 5 µm
5	Plynné a jemné prachové částice	Plyny, páry, spreje, kouř a prach o velikosti částic < 5 µm
8	Zkrat elektrického oblouku	Elektrický oblouk v důsledku zkratky u elektrických zařízení
9	Roztavený kov a horká tělesa	Stříkaný roztaveného kovu a pronikání horkých povrchů látek

Kod	Podávání na mechanickou pevnost
S	Zvýšená robustnost (Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Dopad nízkou energií (Ø6 mm / 45 m/s)
B	Dopad střední energií (Ø6 mm / 120 m/s)
A	Dopad vysokou energií (Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Dopad nízkou energií při extrémních teplotách -5°C / +55°C
BT	Dopad střední energií při extrémních teplotách -5°C / +55°C

Stáhněte prohlášení o shodě a www.portwest.com/declarations

EN SAFETY EYEWEAR

USER INFORMATION

Refer to the product label/instructions for detailed information on the applicable standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Personal Protective Equipment Regulations (EU) 2016/425 of brought into UK law and amended), and with the general requirements of standard EN166:2001, EN170:2002, EN172:1994 +A1:2000 +A2:2001.

Store your eyewear in a dry area at room temperature and sheltered from sunlight. Eyewear must be transported with precaution, inside its original packaging. Avoid the shocks and falls of heavy objects on the eyewear. Lenses are to be cleaned with soapy water or rinse regularly. Dry with a soft cloth. Never clean when dry nor use abrasives. Disinfect regularly using household or medical disinfectant and thoroughly rinse.

Ocular marking:
Scale number (when applicable): X-Y
(code and shade number for ultraviolet filters - EN170: 2-Y
(code and shade number for ultraviolet filters with good colour recognition - EN170: 2C-Y
(code and shade number for sunglass filters for industrial use - EN172: 5-Y
Identification of the manufacturer - PW
Optical class: 1
Symbol for mechanical strength: F/B/FT/BS
Resistance to surface damage by fine particles (optional): K
Resistance to fogging of oculars (optional): N

Frame marking:
Identification of the manufacturer - PW
The number of standard: EN166
Field of use - Liquid splash / Dust particles / Gases & fine dust: 3/4/5 (optional)
Symbol for resistance to high speed particles / extremes of temperatures: F/B/FT/BS

Code	Designation	Description of the field of use
None	Basic	Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation.
3	Liquids	Liquid (droplets or splashes)
4	Large dust particles	Dust with a particle size of > 5µm
5	Gas and fine dust particles	Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size < 5µm
8	Short circuit electric arc	Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment
9	Molten metal and hot solids	Splashes of molten metal and penetration of hot solids

Code	Mechanical strength requirements
S	Increased robustness (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Low energy impact (Ø6 mm / 45 m/s)
B	Medium energy impact (Ø6 mm / 120 m/s)
A	High energy impact (Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Low energy impact at extreme temperatures -5°C / +55°C
BT	Medium energy impact at extreme temperatures -5°C / +55°C

Download declaration of conformity at www.portwest.com/declarations

ES PROTECCION DE LOS OJOS

INFORMACION AL USUARIO

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y los requisitos generales de la norma EN166:2001 (EN170:2002, EN172:1994 +A1:2000 +A2:2001)

Almacene sus protectores oculares en un área seca a temperatura ambiente y protegidos de la luz solar. Los protectores oculares deben ser transportados con precaución, en el interior de su envase original. Evite golpes y caídas de objetos pesados sobre los protectores oculares. Opnave los lentes o empujarlos con agua jabonosa regularmente. Séquelos con un paño suave. No los limpie nunca estando secos ni utilice abrasivos. Desinfectelos regularmente usando un desinfectante médico o doméstico y enjuague concienzudamente.

Marcado del ocular:
Número (si es aplicable): X-Y
(código y número para filtros ultravioleta - EN170: 2-Y
(código y número de gradación para filtros ultravioleta con buen reconocimiento del color - EN170: 2C-Y
(código y número para filtros solares de uso industrial - EN172: 5-Y
Identificación del fabricante: PW
Clase óptica: 1
Símbolo de resistencia mecánica: F/B/FT/BS
Resistencia al daño en la superficie por partículas finas (opcional): K
Resistencia al empañamiento de los oculares (opcional): N

Marcado del marco:
Identificación del fabricante: PW
Número de la norma: EN166
Campo de aplicación - Salpicaduras de líquidos/Partículas de polvo/Gases y polvos finos: 3/4/5 (opcional)
Símbolo para la resistencia a temperaturas externas: F/B/FT/BS

Código	Designación	Descripción del campo de aplicación
Ninguno	Básico	Riesgos mecánicos sin especificar y riesgos provenientes de radiaciones solar, infrarroja visible y ultravioleta.
3	Líquidos	Líquidos (gotas o salpicaduras)
4	Grandes partículas de polvo	Polvo con tamaño de partícula >5µm
5	Gases y partículas finas de polvo	Gases, vapores, neblinas, humos y polvo con un tamaño de partícula <5µm
8	Arco eléctrico de corto-circuito	Arcos eléctricos deudos a cortocircuito en equipo eléctrico
9	Metaslos fundidos y sólidos calientes	Salpicadura de metal fundido y penetración de sólidos calientes

Descarga la declaración de conformidad en www.portwest.com/declarations

PT PROTECÇÃO OCULAR

INFORMAÇÃO DO USUÁRIO

Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no produto e as informações de utilização abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/425), e com os requisitos gerais da norma EN166: 2001 (e EN170: 2002, EN172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001).

Guarde os óculos numa área seca a temperatura ambiente e protegidos da luz solar e do calor. Os óculos devem ser transportados com precaução, dentro da sua embalagem original e guardados com cuidados e quebras de objetos pesados sobre os óculos.

As lentes devem ser limpas com água com sabão ou enaguados regularmente; Secar com um pano macio. Nunca limpe quando seco nem use abrasivos; Desinfecte regularmente com um produto de desinfetante doméstico e enxágue bem.

Marcado do ocular:
Número e escala (quando aplicável): X-Y
(Código e número de escala para filtros ultravioleta - EN170: 2-Y
(Código e número de escala para filtros ultravioleta com bom reconhecimento de cor - EN170: 2C-Y
(Código e número de escala para filtros solares de uso industrial - EN172: 5-Y
Identificação do fabricante: PW
Classe óptica: 1
Símbolo da resistência mecânica: F / B / FT / BS
Resistência a danos superficiais por partículas finas (opcional): K
Resistência anti-embaçamento (opcional): N

Marcado da armação:
Identificação do fabricante: PW
Número da norma: EN166
Campo de aplicação - Projeções de líquido / Partícula de poeira / Gases e pó fino: 3/4/5 (opcional)
Símbolo para impactos / temperaturas externas: F/B/FT/BS

Símbolo dos campos de utilização:		
Código	Designação	Descrição do campo de utilização
Nenhum	Básico	Riscos mecânicos não especificados e riscos decorrentes de radiações ultravioleta, visível, infravermelho e solar.
3	Líquidos	Líquidos (gotículas ou salpicos)
4	Partículas grandes de poeira	Poeira com um tamanho de partícula > 5µm
5	Gás e partículas de poeira fina	Gases, vapores, pulverizações, fumaça e poeira com um tamanho de partícula < 5µm
8	Corto-circuito de arco elétrico	Arco elétrico devido a curto-circuito em equipamentos elétricos
9	Metal fundido e sólidos quentes	Salpicos de metal fundido e penetração de sólidos quentes

Código	Requisitos de resistência mecânica
S	Mayor robustez (Ø 22 mm / 5,1 m/s)
F	Baixo impacto energético (Ø6 mm / 45 m/s)
B	Impacto médio energético (Ø6 mm / 120 m/s)
A	Impacto de alta energia (Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Baixo impacto energético em temperaturas extremas -5°C / +55°C
BT	Impacto médio de energia em temperaturas extremas -5°C / +55°C

Baixe a declaração de conformidade a www.portwest.com/declarations

WARNING

Goods should be checked before each use. Under normal storage and usage according to user information, this product provides adequate protection for 1 year. Complete set eyewear must be disposed after become scratch, broken, and brittle.

If the symbol F & Band A are not common to both ocular and frame, then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye protectors.

The material, when in contact with skin may cause allergic reaction to susceptible individuals. Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

These products includes a UV protection filter and sunglass filters, contact your local dealer to identify the appropriate scale number for your needs.

Not accessories nor spare parts are available. Ensure good visibility when in use by keeping the lens of the eyewear clean as described above.

MANUFACTURER


PORTWEST
Portwest House, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 YF88,Ireland

Authorised person in UK: Portwest Clothing Ltd, Fields End Business Park, Thurnscope, S63 0JF, UK

NOTIFIED BODIES HAVING ISSUED CE CERTIFICATION:
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V.,
NOTIFIED BODY NUMBER 2797
SAY BUILDING, JOHN M. KENESPLAIN 9, 1066 EP, AMSTERDAM, NETHERLANDS

APPROVED BODIES HAVING ISSUED UKA ACCREDITATION:
BSI ASSURANCE UK LTD.,
APPROVED BODY NUMBER 0086
KITEMARK COURT DAVY AVENUE, KNOWHILL MILTON KEYNES, MK5 8PP, UK

Model	Ocular marking:	Frame marking:	Standard	Notified Body No.	Approved Body No.
PS04 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT K N CE	PW EN 166 FT CE UKA	EN 166 - EN 170	2797	0086
PS04 (Smoke)	5-3.1 PW 1 FT K N CE	PW EN 166 FT CE UKA	EN 166 - EN 172	2797	0086
PW25	2C-1.2 PW 1 BT K N CE	PW EN 166 BT 3 CE UKA	EN 166 - EN 170	2797	0086
PW42	2C-1.2 PW 1 BT K N CE	PW EN 166 BT 3.4 S CE UKA	EN 166 - EN 170	2797	0086



IT OCCHIALI DI SICUREZZA

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Fare riferimento all'etichetta / al contrassegno del prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sulle informazioni dell'utente di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del regolamento (EU) 2016/425 e ai requisiti generali della normativa EN166:2001 (e delle norme EN170:2002, EN172:1994 +A1:2000 +A2:2001).

Conservare gli occhiali in luogo asciutto ed al riparo dai raggi del sole. L'occhiale deve essere trasportato con precauzione, all'interno del suo imballo originale. Evitare gli urti e la caduta di oggetti pesanti sugli occhiali. Le lenti dovranno essere pulite regolarmente. Essere non devono essere mai puliti a secco, ma sempre sotto un rubinetto d'acqua corrente con detergenti delicati.

Marcatore delle lenti:
Numero della graduazione (ove applicabile): X-Y
(codice e numero di graduazione per i filtri ultravioletti - EN170: 2-Y
(codice e numero di graduazione per i filtri ultravioletti con buon riconoscimento colore - EN170: 2C-Y
(codice e numero di graduazione per i filtri solari ad uso industriale - EN172: 5-Y
Identificazione del fabbricante: PW
Classe Ottica: 1

Marcatore della montatura:
Identificazione del fabbricante: PW
Numero della norma di riferimento: EN166
Campo di applicazione - Spruzzi di liquidi / particelle di polvere / Gas e particelle solide: 3/4/5 (opzionale)
Simbolo per la resistenza all'impatto / impatto a temperature estreme: F/B/FT/BS

Código	Designazione	Descrizione del campo di utilizzo
Nessuno	Básico	Rischi meccanici non specifici e rischi derivanti da radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosso e solare.
3	Liquidi	Liquidi (gocce o schizzi)
4	Grosse di particelle di polvere	Polvere con particelle di diametro > 5µm
5	Gas e particelle sottili di polvere	Gas, vapori, spray, fumo e polveri con particelle di diametro < 5µm
8	Arca elettrico di cortocircuito	Arca elettrico dovuto a un cortocircuito in apparecchiature elettriche
9	Metallo fuso e solidi caldi	Schizzi di metalli in fusione e penetrazione di solidi caldi

Scarica la dichiarazione di conformità a

